

Ropczyce, 2014.03.21

RG.271.3.2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie”

W odpowiedzi na zapytanie Nr 2 o treści:

„Pytania do przetargu:

1. Prosimy o określenie których drzwi zewnętrznych aluminiowych, dotyczy pozycja nr 68 przedmiaru robót? Na załączonym rys. nr A-19 Zestawienie Stolarki brak jest opisu (istniejąca, do wymiany czy też całość do wykonania). Proszę o udostępnienie rysunku zestawienia stolarki objętej przedmiotem zamówienia.
2. Pozycja nr 69 przedmiaru robót drzwi wewnętrzne aluminiowe j.w.
3. Pozycja nr 70 przedmiaru robót drzwi wewnętrzne płycinowe j.w.
4. Pozycja nr 71 przedmiaru robót okna PCV j.w.
5. Brak jest nakładów na wykonanie rampy dla niepełnosprawnych oraz pochylni – barierok. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
6. Brak jest nakładów na poręcze na schodach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
7. Czy Zamawiający posiada Projekt Wykonawczy dla w/w zadania? W dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego znajduje się jedynie projekt wykonawczy – inwentaryzacja, brak min projektu wykonawczego zestawienia stolarki oraz rzutów i przekrojów budynku. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie całości projektu wykonawczego w/w zadania.”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Pozycja nr 68 dotyczy drzwi zewnętrznych DZ2, DZ3, DZ4, DZ5, DZ6. Drzwi oznaczone symbolem DZ1 nie są ujęte, gdyż dotyczą części rozbudowy.

Ad. 2. Pozycja 69 dotyczy drzwi wewnętrznych oznaczonych symbolem D2 1szt., D3, D4, D12 i D16. Drzwi oznaczone symbolem D1, D17 oraz D2 1szt. nie są ujęte, gdyż dotyczą części rozbudowy.


Ad. 3. Pozycja 70 dotyczy dostawy i montażu drzwi wewnętrznych płycinowych oznaczonych symbolem: D5 – 10szt., D6 – 1szt., D7 – 9szt., D10 – 2szt., D11 – 5szt., D13 – 1szt., D15 – 4szt. Drzwi oznaczone symbolem D6, D9, D14, D5 – 4szt., D7 – 9szt., D10 – 1szt., D11 – 3szt. nie są ujęte, gdyż dotyczą części rozbudowy.

Ad. 4. Pozycja 71 dotyczy dostawy i montażu okien PCV oznaczonych symbolem O4 – 3szt., O5 – 1szt., O6 – 1szt., O7 – 1szt., O9 – 1szt., O10 – 1szt., O13 – 2szt., O18 – 1szt. (rys. A-19 Zestawienie stolarki). Okna oznaczone symbolem O1, O2, O3, O4 – 4szt., O8 – 4szt., O11 – 8szt., O12 – 3szt., O14 – 3szt., O15 – 3szt., O16 – 2szt., O16 – 2szt., O17 – 1szt. nie są ujęte, gdyż dotyczą rozbudowy.

Ad. 5. Zamawiający wprowadza dodatkową pozycję w Przedmiarze Nr 439 dotyczącą wykonania poręczy rampy oznaczonej PN1 i PN2 o łącznej długości 9,58 mb (rys. A-25) ze stali nierdzewnej.

Ad. 6. Pozycja 73 dotyczy dostawy i montażu balustrady ze stali nierdzewnej klatki schodowej wewnętrznej (rys. A-24) o symbolu BW4 i BW3 oraz balustrady zewnętrznej (rys. A-28) o symbolu B2 i B1. Omyłkowo została podana ilość 20,20 mb, winna być 8,60 mb. Zamawiający wprowadza dodatkową pozycję w Przedmiarze Nr 440 dotyczącą wykonania poręczy klatki schodowej wewnętrznej (rys. A-24) o symbolu P4, P6 i P5 o długości łącznej 10,70 mb.

Ad. 7. Projekt zarówno budowlany jak i wykonawczy udostępniony jest w całości na stronach Zamawiającego. Jeżeli poszczególne rysunki nie znajdują się w projekcie wykonawczym tylko w budowlanym oznacza to, że rysunek budowlany jest również rysunkiem wykonawczym i się od niego niczym nie różni.


II Zastępca Burmistrza
dr Robert Kuraszkiewicz