


wypełnienie balustrady
płaskownik stalowy ocynkowany 4x0,5cm,
rozstaw ok. 11cm,
malowane proszkowo
kolor RAL 7004.

WIDOK BARIERKI NA DACHU

slu
z p
Ø4
kol
Mo
pol
Ø3
kol



DETAL BARIERKI
- dach siłowni -

| | |
|-----------------------------------|---|
| KRSTUDIO | |
| PRACOWNIA ARCHITEKTURY | |
| Temat: | WYKONANIE ROBÓT pn. "TERMO-MODERN W ROPCZYSCACH W R |
| Inwestor: | Ropczyckie Centrum Sport |
| Lokalizacja: | Ropczyce, dz. nr ewid. g |
| Przedmiot rysunku: DETAL BARIERKI | |
| Projektował: | mgr inż. arch. Rafał O |
| Opracował: | inż. Marta Łukaszewska |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Michał S |