

Ropczyce, dnia 29.04.2015 r.

ZP.271.5.2015

.....
.....
.....

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Remont i termomodernizacja krytej pływalni w Ropczycach”

W odpowiedzi na zapytanie Nr 8 o treści:

„BRANŻA BUDOWLANA:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż na zewnątrz wanny z hydromasażem mają być ułożone płytki mozaikowe 2,5 x 2,5 cm zgodnie z rys. nr A 11 dla zadania nr 3, gdyż według przedmiarów dla zadania nr 3 poz. 30 - 32 mają być płytki 5x5 cm.
2. W przedmiarach dot. zadania nr 1 w dziale robót ziemnych - pkt 7.1 oraz 7.13 powinno być 1 367 m³ wykopów i zasypek. Prosimy o zmianę przedmiarów.
3. W przedmiarach dot. zadania nr 3 w dziale „Rozbiórki” - pkt 1 do 3 powinna być ilość 18,5 m² rozbiórek. Prosimy o zmianę przedmiarów.
4. W przedmiarach dot. zadania nr 3 w dziale „Rozbiórki” - pkt. 10 powinna być ilość 11,67 m² deskowań konstrukcji. Prosimy o zmianę przedmiarów.
5. W przedmiarach dot. zadania nr 3 w dziale „Rozbiórki” - pkt. 14 powinna być ilość 34,53 m² ścian żelbetowych. Prosimy o zmianę przedmiarów.
6. W przedmiarach dot. zadania nr 3 w dziale „Rozbiórki” - pkt. 15 powinna być ilość 6,20 m² płyty żelbetowej. Prosimy o zmianę przedmiarów.
7. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie jakie balustrady należy zastosować na dachu budynku siłowni czy zgodnie z projektem elewacji rysunki A4; A6; A8; A10; czy zgodnie z „Detalem barierki „ Rys. A23.”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad. pkt. 1

Zamawiający potwierdza, że na zewnątrz wanny z hydromasażem mają być ułożone płytki mozaikowe o wymiarach 2,5 x 2,5 cm.

Ad. pkt. 2

Zamawiający informuje, że przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zawartą w przedmiarach robót (odp. nr 3 z dnia 24.04.2015 r.).

Ad. pkt. 3,4,5,6

Tak jak w ad.2

Ad. 7

Zamawiający celem wyjaśnienia informuje, że balustrady na dachu budynku siłowni należy wykonać zgodnie z Rys. nr A23 – Detal barierki